





#### HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Bogotá, D.C., Octubre de 2015

# ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

Se necesita garantizar el buen funcionamiento y operatividad de estos equipos durante el año, para lo cual se solicita la realización del mantenimiento preventivo y correctivo con cambio de los repuestos y garantía por cada uno de ellos, lo anterior con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes que requieren un diagnóstico por imágenes de rayos x o ecografías. Es de recalcar que a los equipos se les realizo el último mantenimiento en el año 2014 orden de servicio. No SEOS0000000841 por \$29.997.600 y se firmó el día 24 de Junio del 2014, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014, a la fecha estos equipos se encuentran en funcionamiento y por el alto grado de complejidad que maneja y el tiempo de uso que llevan, el mantenimiento debe ser consecutivo según lo recomendado por casa fabricante.

El presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad es el resultado de la declaratoria desierta del proceso de Selección Abreviada N°017 de 2015, toda vez que no se presentaron oferentes.

### HAN ZANDESGRU GOODENDE LANDEGESIDAD KODE LAK EKUDADEESKATADE PRAEHENDE PANTASAHSINASEKOOREESKOORESOOSOOSOONEKATAKOORESI

El Hospital Militar Central requiere contratar el servicio técnico especializado para realizar el mantenimiento mayor de equipos incluidos repuestos biomédicos nuevos no remanufacturados de media y alta complejidad (Equipos de Rx y mamografía). Equipos de alto riesgo que por su condición se les debe realizar mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones y protocolos del fabricante y a la periodicidad de uso, estos equipos le permite a hospital realizar diagnósticos por imágenes de rayos x, identificando fracturas, anomalías óseas, ecografías fetales, vasculares, abdomen, hígado, tiroides, renal y mamografías para identificar cáncer. El no mantenerlos se incurriría en el incremento de costos para institución, debido a que el equipo no está disponible para el servicio y se verá en la necesidad de contratar con entes externos. El incumplimiento de la normativa 2003 de 2014 en la cual se establecen las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones prestadores de servicios de salud para HABILITAR sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, sería una causa de alto riesgo que podría inhabilitar al hospital para este tipo de procedimiento. Los equipos no cuentan con mantenimiento desde el mes de febrero del presente año, mantenimiento que se ejecutó mediante orden de servicio No SEOS0000000841/2014, inicialmente se contaba con 15 equipos para realizarle mantenimiento preventivo y correctivo incluidos







los repuestos, por tanto las cotizaciones solicitadas y allegadas por los diferentes oferentes se acercaba a los \$ 50.000.000, presupuesto asignado para el desarrollo del proceso, durante el tiempo transcurrido en el proceso de contratación tres equipos del contrato anterior requirieron de mantenimiento correctivo, durante el diagnostico de los equipos se evidencio que las fallas presentadas son irreparables y que acudiendo al tiempo de uso de los mismos y la oportunidad de conseguir repuestos para los equipos era nula, por tano se recomienda desde el aval de ingeniería biomédica dar de baja a los equipos. Atendiendo a lo anterior el presupuesto se vería afectado y debía disminuir según là cantidad de quipos y el número de visitas. Una vez el proceso continua su transcurso según los tiempos de ley, a partir de mes de junio por la falta de mantenimiento y volumen alto de pacientes los equipos empezaron a presentaron fallas consistente que iban disminuyendo la operatividad de los equipos, lo que ocasiona fallas correctivas que implica consigo el cambio de repuestos de alto costo que incrementaron nuevamente el valor del proceso, análisis que se detalló en el listado de repuestos del estudio de conveniencia y oportunidad. Teniendo en cuenta la justificación anterior el presupuesto estimado para el proceso está por valor de \$50.000,000.

## ES, DESGRIB CHORIDEL OBLIEHO A CONHRATAR CON SUSTEMPECIEICA DIONEST**ESE**NGVALES. EX LANDENHI LEACHON DEL CONTRATIONA CERRERAR, REBERTAR.

**3.1. OBJETO:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS, INCLUIDO REPUESTOS DE LOS EQUÍPOS DE IMÁGENES DE RAYOS DEL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

#### 3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

### TABLA NO. 1

| No.<br>ITEM | CODIGO<br>INTERNO | EQUIPO                                      | MARCA   | MODELO           | SERIE     | PLACA   | Cantidad<br>de visitas | CARACTERISTCAS<br>TECNICAS<br>REQUERIDAS   |
|-------------|-------------------|---|---------|------------------|-----------|---------|------------------------|--|
| 1,          |                   | EQUIPO DE RAYOS X<br>PARA MAMOGRAFIA        | SIEMENS | MAMMOAT          | 9734029-5 | V106148 | 2                      |  |
| 2           |                   | EQUIPO DE RAYOS X<br>MOVIL COMPACTO         | SIEMENS | POLYMOVI<br>L 10 | 1542      | V166735 | 2                      |  |
| 3           | /                 | EQUIPO DE RAYOS X<br>MOVIL COMPACTO         | SIEMENS | POLYMOVI<br>L 10 | 1543      | V166736 | 2                      | Se deben realizar las vistas de Mantenimiento  |
| 4           | /                 | EQUIPO DE RAYOS X<br>MOVIL COMPACTO         | SIEMENS | POLYMOVI<br>L 10 | 1876      | V166733 | 2                      | preventivo y los<br>correctivos que sean<br>necesarios acorde a la<br>complejidad del equipo,      |
| 5           | ,                 | SISTEMA DE RAYOS X<br>UNIVERSAL<br>SALA "A" | SIEMENS | SIREGRAP<br>H CF | 01285     | V166729 | 2                      | verificación de calibración<br>si aplica, suministro de<br>repuestos y puesta en<br>funcionamiento |
| 6           | 20910001          | EQUIPO DE RAYOS X<br>COMPACTO SALA "D"      | SIEMENS | SIRESCOP<br>CX   | 1057S66   | V166730 | 2                      |  |
| 7           |                   | EQUIPO DE RAYOS X<br>SALA "C"               | SIEMENS | MULTIX 3D        | 01052     | V166737 | 2                      |  |







| 8  | EQUIPO DE RAYOS X<br>COMPACTO SALA E           | SIEMENS | SIRESCOP<br>CX      | 1059\$66 | V166731 | 2 |  |
|----|--|---------|---------------------|----------|---------|---|--|
| 9  | EQUIPO DE RAYOS RX<br>-SIEMENS DE<br>URGENCIAS | SIEMENS | MÜLTIX 3D           | 1051     | V166738 | 2 |  |
| 10 | EQUIPO DE RAYOS X<br>PERIAPICAL                | SIRONA  | D3350               | 56896    | V164258 | 2 |  |
| 11 | EQUIPO DE RAYOS X<br>PANORAMICO                | SIEMENS | ORTHOPH<br>OS D3285 | 01209    | V109979 | 2 |  |

### DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- á. La propuesta debe incluir carta de compromiso del entrenamiento para el personal técnico y de ingeniería del hospital militar central en sus diferentes escalones.
- b. El oferente debe realizar una carta donde se comprometa, a entregar protocolos de Mantenimientos preventivos de acuerdo a fábrica, basados en el nivel de riesgo, complejidad y uso del mismo. Se debe tener en cuenta la verificación de parámetro durante el mantenimiento en mención y el patrón con el que se realiza indicada labor. Si el equipo es calibrado debe emitir los certificados de calibración con sus patrones correspondientes, diligenciar la hoja de vida del equipo, asesorar y capacitar al personal técnico científico en cuanto al manejo y funcionamiento del mismo.
- c. ¿La propuesta debe incluir las hojas de vida del personal técnico y de ingeniería, que estará a cargo de los servicios de mantenimiento con sus respectivos registros ante el INVIMA y demás entes reglamentarios, de igual forma deben estar capacitados por casa fabricante para intervenir los equipos y/o tener capacitación de mantenimiento para intervenir los objeto de este proceso. De igual forma se debe anexar el documento de vinculación laboral de los técnicos o ingenieros que van a intervenir los equipos, y garantizar que durante la ejecución del contrato son ellos los únicos autorizados para tal labor, en el evento de cambiar el personal se debe entregar nuevamente la documentación al área de equipo biomédico.
- d. La propuesta debe incluir carta de compromiso suscrita por el representante legal del oferente o quien haga sus veces manifestando la oportunidad en la entrega de los bienes a partir del día en que el Supervisor Administrativo del Contrato lo solicite por escrito o medio electrónico.
- e. La propuesta debe incluir Manifestación escrita sobre el compromiso de cambiar los productos suministrados por mala calidad, durante la vigencia del contrato.
- f. El contratista deberá contar con todas las berramientas, implementos mecánicos, electrónicos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.
- El contratista deberá tener disponible un ingeniero biomédico o técnico con certificado invima disponible para el Hospital Militar, de tal forma que el tiempo de respuesta ante una novedad se solucione en el menor tiempo posible. ~
- h. El oferente deberá realizar una verificación de calibración (si aplica) a todos los equipos objeto de este proceso, entregara el certificado de verificación y certificado de calibración de los equipos patrones con los cuales realizado la actividad. De no hacerse así no será válido el mantenimiento.
- El contratista debe presentar el cronograma de mantenimiento preventivo antes de llevarse a cabo la actividad del servicio, este requerimiento se le presentara a jefe del área de equipo biomédico o en el cargado en su momento.
- Antes de realizarse una actividad de mantenimiento el contratista deberá presentarse ante la jefatura de equipo biomédico para darle la autorización de ingreso e informale al servicio.











- k. El contratista deberá presentar debidamente diligenciados los reportes de mantenimiento el cual debe de contar como mínimo con los siguientes requerimientos:
  - √ Tipo de mantenimiento realizado (preventivo o correctivo)
  - ✓ El reporte debe estar membretado y abalado por el departamento de calidad del contratista.
  - ✓ Debe contener como mínimo marca, modelo, serie, placa de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento del mantenimiento.
  - ✓ Los reportes deben contener tres firmar para ser avalados por el departamento de hojas de vida del equipo médico:
    - La firma del quien realiza el mantenimiento
    - La firma del jefe del servicio
    - La firma de un funcionario de equipo médico Nota: el contratista debe verificar que el responsable de recibir el reporte en el servicio, escriba su nombre y cargo, en lo posible con sello, de no hacerse así el reporte no se aceptara.
  - ✓ El contratista realizara un reporte de mantenimiento por cada equipo y lo presentara sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.
  - ✓ Se deben relacionar los repuestos, accesorios o partes que se le hayan cambiado al equipo. Estos repuestos deben presentarse con registro sanitario invima o certificado de importación (si aplica) al jefe del área de equipo médico antes de cambiarlo en el equipo.
    - NOTA: De no hacerse como se especifica en el ítem anterior, equipo biomédico no tendrá en cuenta el cambio del mismo y no se tramitara pago por el repuesto.
  - Los repuestos deben venir remisionados con el costo de cada uno.
- I. El contratista deberá entregar los reportes de mantenimiento en medio magnético y físico debidamente diligenciados una vez se dé por termina la visita de mantenimiento, de igual forma alimentara la base de datos que el área de equipo médico le suministre, esto con el fin de garantizar la trazabilidad de la mantenibilidad de los equipos y cumplimiento del contrato
- m. La factura del contrato se pagara a medida que se hayan ejecutado las visitas de mantenimiento, por lo cual deben presentar los siguientes documentos:
  - ✓ Factura original donde se relacionen todas las actividades del mantenimiento y el cambio de repuestos si se presenta. Se deben relacionar los equipos que se intervinieron con serie y placa de inventario.
  - ✓ Parafiscales actualizados
  - ✓ Copia del contrato
  - ✓ Copia de los reportes de mantenimiento
  - ✓ Cámara de comercio y Rut actualizados

Nota: la factura debe ser entregada dentro de los plazos establecidos por facturación del hospital, de igual forma de no remitirse con los documentos anteriores, esta será devuelta hasta que se entregue como es debida.

NOTA OBLIGATORIA: Los ítem anteriores deben venir suscritos por el representante legal del oferente o quien haga sus veces manifestando.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES: Estas características se reflejan en la Tabla No. 1. Para acreditar el cumplimiento de estas condiciones, el proponente deberá diligenciar el FORMULARIO indicado en el Pliego de Condiciones, en SU TOTALIDAD., indicando con una "X" en la columna "CUMPLE" de todos los ítems. En aquellos ítems en los cuales se solicite hacer una descripción de la respuesta, anotar o anexar algo en particular, se deberá ditigenciar en la última columna el número de folio de la propuesta donde se encuentra la respuesta.

#### **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**










EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, a las derivadas del pliego de condiciones y de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, son las siguientes:

- 1) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones.
- 2) Realizar la entrega de los bienes correspondientes de manera oportuna.
- 3) Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.
- 4) Entregar conforme a las especificaciones técnicas ofertadas, los bienes objeto del presente contrato
- 5) Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.
- 6) Responder oportunamente a EL HOSPITAL los requerimientos de aclaración o de información que le formule directamente o a través del supervisor del contrato.
- 7) Suscribir el contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la entrega del mismo.
- 8) Constituir y allegar a EL HOSPITAL para su aprobación la Garantía, dentro del plazo y según los valores y vigencias establecidas en el presente contrato.
- 9) Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca EL HOSPITAL, cuando éstos presenten defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, establecidas en el contrato.
- 10) Asumir los costos de transporte y movilización que se causen con motivo de la ejecución del
- 11) Radicar la factura con el supervisor en forma oportuna después del cumplimiento del objeto contratado.
- 12) De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados cuando a ello haya lugar mediante certificación suscrita por el Representante legal y/o Revisor fiscal, acompañada de la respectiva planilla de pago.
- 13) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y presentarse a EL HOSPITAL en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
- 14) En general, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato.

## 3.3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRARSE:















Pago Total, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta días (60) siguientes a la entrega de el bien (es), sujetos a las siguientes consideraciones:

- Informe de supervisión
- Recepción a satisfacción del bien y/o servicio
- Pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACION.
- Factura de venta

## 4. Modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS POR CO

La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", y el Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se reglamenta el Sistema de compras y contratación Pública" introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada Ley entre otros:

• Se establecen cinco (5) modalidades de selección para contratar con el Estado: - licitación pública; - selección abreviada; - concurso de méritos; - contratación directa; y mínima cuantía.

Que mediante resolución No. 003 del 05 de enero de 2015, se precisan las cuantías para la vigencia de 2015 en materia de Contratación Estatal para el Hospital Militar Central de la siguiente manera:

| ORDENADOR DEL GASTO | DESDE            | HASTA            |
|---------------------|------------------|------------------|
| DIRECTOR GENERAL    | 650 S.M.M.L.V    | EN ADELANTE      |
| MAYOR CUANTIA       | \$418.827.501.00 | EN ADELANTE      |
| SUBDIRECTOR GENERAL | 65 S.M.M.L.V     | 650 S.M.M.L.V    |
| MENOR CUANTIA       | \$41.882751.00   | \$418.827.500.00 |
| SUBDIRECTOR GENERAL | 00               | 65 S.M.M.L.V     |
| MÍNIMA CUANTIA      | \$0              | \$41.882750.00   |

De acuerdo con lo señalado en las normas anteriores, se precisa que la escogencia del contratista para la ejecución del objeto que trata el presente estudio, se adelantará a través de la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, establecida en el Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta la cuantía del contrato (de 65 S.M.M.L.V a 650 S.M.M.L.V), en atención a que el presupuesto oficial previsto para el presente proceso de selección, no sobrepasa la menor cuantía de la Entidad, por lo cual se adelantara por las normas prevista y demás que las modifiquen sustituyan y adicionen la materia.

## 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 🦟

El Presupuesto oficial para el presente proceso de contratación es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$50.000.000), incluido el IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.









\$ 50.000.000,00

## GYANYALISISHDEBSECHORE ESITUDIONO EDINERICADIO LA

#### **6.1 ANALISIS DEL SECTOR**

El HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad jurídica, con autonomía administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional adelanta la adquisición de bienes y servicios en aras de cumplir con los fines de la contratación estatal y del Estado Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 1993, de igual manera se pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1043 de 2006, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones; emitida por el Ministerio de la Protección y Social, el Decreto 1769 de 1994, por medio del cual se regulan los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria en los hospitales públicos y privados y lo establecido en la Circular Externa No. 029 de Marzo 13 de 1997 y en la Circular Única 049 de 2008, emitidas por la Superintendencia de salud.

#### 6.2 **ESTUDIO DEL MERCADO**

Para establecer las condiciones económicas, se ha procedido a solicitar cotización, de los repuestos para los equipos en mención involucrados para la presente contratación, con el objeto de conocer precios de referencia.

Resulta muy probable que al haberse presentado oscilaciones acentuadas en la banda cambiaria, los precios finales cotizados desde comienzos del presente año, no presentan cambios que desvirtúen el monto de la presente.

Esto último se desprende del comportamiento de la inflación que desde enero no ha sobrepasado el 3.4% por lo que tampoco es de esperar grandes variaciones por la desvalorización del peso. En consecuencia, resulta razonable pensar que los precios aún son sostenibles en el marco de este proceso.

De igual manera describiremos de manera objetiva la normatividad y definición de equipos biomédicos con lo cual nos acercaremos más al objeto del presente contrato.

#### EQUIPO BIOMÉDICO:

Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en humanos o aquellos destinados para un sólo uso.

#### EQUIPO BIOMÉDICO NUEVO

Es el equipo biomédico que no ha sido usado en la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración y que no tiene más de dos años desde la fecha de fabricación.

#### EQUIPO BIOMÉDICO REPOTENCIADO

Son los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración, en los cuales parte de sus subsistemas principales han sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador autorizado y que cumplen con los requisitos especificados por el fabricante y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.











#### EQUIPO BIOMÉDICO USADO

Son todos los equipos que han sido utilizados en la prestación de servicios y/o en procesos de demostración y que no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble.

#### FABRICANTE -

Es la persona natural o jurídica responsable del diseño original, la fabricación, empaque, acondicionamiento y etiquetado de un equipo biomédico.

#### REPOTENCIADOR/

Es la persona natural o jurídica que obtiene autorización del fabricante para sustituir uno o varios de los subsistemas principales de un equipo biomédico luego de ser usados en la prestación de servicios de salud o en procesos de demostración.

No se considerará repotenciador quien substituya parte de los subsistemas principales de un equipo biomédico sin la autorización expresa del fabricante.

En las Instituciones Prestadoras de Salud se debe contar con equipos biomédicos y dispositivos médicos que brinden, permitan y garanticen una excelente prestación del servicio a los usuarios; es por este motivo que es necesario contar con las mejores tecnologías y a su vez con los respectivos accesorios y/o repuestos de las mismas, buscando así que tengan mayor vida útil. El presente estudio previo desarrolla el estudio de factibilidad, sobre la posibilidad llevar a cabo la recuperación de los equipos biomédicos que se encuentran a la espera para ser reparados y que así puedan seguir prestando sus servicios en las diferentes áreas de la institución médica, teniendo en cuenta que lo que se busca es prestar servicios seguros para satisfacer las necesidades de los pacientes y garantizando seguridad a los mismos y al personal asistencial.

La reutilización de equipos biomédicos en las Instituciones Prestadoras de Salud, es una práctica que se ha desarrollado en muchos países a nivel mundial bajo reglamentaciones establecidas por entidades de control y seguimiento, además esto ha permitido el ahorro de costos en estas instituciones al adquirir nuevas tecnologías.

Los países desarrollados, son los más interesados en realizar procesos de recuperación de equipos biomédicos, sin embargo se han generado debates sobre el reprocesamiento de estos, debido al riesgo de infección que pueden presentar, ya que estos países establecen que los equipos biomédicos no deben ser reacondicionados bajo ninguna circunstancia, porque pueden afectar la seguridad de los pacientes y del personal de la salud encargados del manejo de estos equipos.


La FDA (Food and Drug Administration) en el año 2010, incorporó una guía sobre el reproceso para las instituciones de salud; establecen que al seleccionar los dispositivos médicos a reprocesar, se deben tener en cuenta las recomendaciones y especificaciones de los fabricantes, para así prestar servicios de buena calidad y que no se presenten fallas durante la atención de salud y evitar que sanciones por violación de la reglamentación vigente.

El reprocesamiento de dispositivos médicos, es un procedimiento que ha sido utilizado en más del 25 % de los hospitales en los Estados Unidos y con esto han logrado disminuir grandes toneladas de residuos hospitalarios generadas anualmente y grandes ahorros para las instituciones. Esto se ha ejecutado dando cumplimiento a las normas de calidad, desarrollando procesos de calibración, limpieza y esterilización, de tal manera que los dispositivos médicos puedan seguir cumpliendo sus especificaciones establecidas inicialmente.

En otros países como Argentina, sólo se permite el reprocesamiento de equipos médicos, cuando se garantizan condiciones de funcionalidad y esterilidad que las del equipo original, es decir, cuando un equipo puede ser pasado por un proceso de limpieza, esterilización etc. y es utilizado nuevamente, sin realizarle ningún cambio y pueda seguir cumpliendo la misma necesidad establecida originariamente.

En Inglaterra, Francia, Italia, Finlandia, Hungria, Portugal y España, se estableció que ningún equipo biomédico de un solo uso, puede ser reusado bajo ninguna circunstancia, ya que el reuso











puede afectar la seguridad y la efectividad del mismo, exponiendo al paciente y personal de la salud a un riesgo innecesario. Además en estos países, este procedimiento tiene implicaciones legales, cualquiera que desee hacerlo asume completamente la responsabilidad sobre la seguridad y efectividad del dispositivo.

En Colombia ésta práctica es común entre las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, pero aún es una práctica insegura. No obstante, el gobierno, a través del Ministerio de la Protección Social da una serie de recomendaciones para esta práctica, buscando que los servicios en salud sean confiables y seguros.

Los procedimientos de reprocesamiento de dispositivos médicos, se realizan a partir de normas establecidas por el Ministério de Salud y la Protección Social, sin embargo para llevar a cabo estos procesos la institución debe ser sometida a un estudio para asegurar calidad y confiabilidad en los servicios que se están ofreciendo y prestando a los usuarios, pero en Colombia no se desarrollan este tipo de estudios, pues se ha establecido que los dispositivos deben ser desechados o simplemente dados de baja cuando no son funcionales y así mismo no deben ser recuperados bajo ninguna circunstancia, porque esto puede ocasionar daños y/o lesiones en el paciente; es por este motivo que la institución se ve en la øbligación de buscar cómo adquirir una mejor tecnología, la cual permita prestar un mejor servicio.

Los equipos biomédicos son una mezcla compleja de muchos materiales, algunos de los cuales son materias primas escasas y valiosas que ameritan ser recuperados. Sin embargo, pueden contener elementos o compuestos peligrosos, que si bien no generan problemas durante su uso, se convierten en un peligro cuando se liberan al medio ambiente.

Los hospitales, clínicas, e instituciones de salud, son los mayores contribuyentes a la producción de residuos en los Estados Unidos. Es de gran importancia que estas entidades tomen conciencia de los costos ambientales y financieros que se pueden presentar por la no eliminación de los residuos y a su vez el impacto en la salud pública; actualmente algunos hospitales están adaptando prácticas ecológicas que ayuden a reducir la producción de residuos y de esta manera brindar alternativas eficaces que generen menos costos. El reprocesamiento de equipos biomédicos es una práctica que en los últimos años ha logrado un gran reconocimiento, permitiendo ahorros de costes a través de varias disciplinas médicas.

#### NORMAS Y ESTANDARES QUE APORTAN INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACION O REPOTENCIACION DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Las implicaciones e impacto en la salud de la población, es responsabilidad del estado garantizar. que los dispositivos médicos que se comercializan y usan en el país sean eficaz, seguros y de calidad. Para este efecto los países cuentan con agencias o programas de regulación de dispositivos médicos, generalmente adscritos o dependientes de los ministerios de salud.

Estándares de gestión de insumos y evidencias científicas- Control de calidad, en los siguientes términos: "Se tienen definidas normas institucionales y procedimientos para el control de su cumplimiento, que garanticen que no se reúsen insumos.

Decreto 4725 del 2005: Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.

Resolución 2183 DE 2004: Establecer el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para los Prestadores de Servicios de Salud, que se encuentra contenido en el documento técnico que hace parte integral de la presente resolución, como una herramienta fundamental del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, en el marco de lo establecido en el Decreto 2309 de 2002 y la Resolución 1439 de 2002 y demás normas que las modifiquen adicionen o sustituyan, el cual podrá ser adoptado voluntariamente por los prestadores de servicios de salud.

Resolución 2434de 2011:







"Artículo 1º. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución establece los requisitos para la importación de equipo biomédico repotenciado clases II y III, los cuales serán considerados de tecnología controlada.

Los equipos biomédicos repotenciados clases I y II no hacen parte de esta resolución, serán considerados equipos usados y su reglamentación se regirá por Decreto 4725 de 2005. Artículo 3º. Del repotenciamiento.

El proceso de repotenciamiento deberá cumplir con las normas de seguridad y los requisitos que especifique el fabricante.

La substitución de los subsistemas principales del equipo biomédico repotenciado solo será posible hacerse con elementos, partes, piezas y repuestos nuevos o repotenciados por el mismo fabricante.

Artículo 4º. Del registro sanitario o permiso de comercialización del equipo repotenciado. El registro sanitario o permiso de comercialización del equipo repotenciado será el mismo que se obtuvo para la importación del equipo biomédico nuevo.

No obstante lo anterior, para importar equipos biomédicos repotenciados se requerirá de la autorización de importación que otorgará el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), según lo contemplado en la presente resolución.

Artículo 5°. De los requisitos para autorización de importación de equipos biomédicos repotenciados clases II y III. Se podrá autorizar la importación de equipos biomédicos repotenciados clases II o III, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:

- Que el equipo biomédico repotenciado cuente con las mismas características de efectividad, seguridad y desempeño del equipo biomédico nuevo.
- Que el equipo biomédico repotenciado se encuentre en estado óptimo de operación y funcionamiento, lo cual deberá incluir sus sistemas de seguridad.
- Que el equipo biomédico repotenciado cuente con la documentación a la que hace referencia el Decreto 4725 de 2005 para la importación de equipos usados.
- Que el titular del registro sanitario o permiso de comercialización del equipo repotenciado cuente con el registro sanitario o el permiso de comercialización de un equipo biomédico nuevo de iguales características.
- Que el importador cuente con la autorización del fabricante o su representante en el país, para importar los equipos que han sido repotenciados.
- Los equipos biomédicos que emitan radiaciones ionizantes, deberán contar con una autorización emitida por la autoridad competente en la materia, para el manejo de esta clase de equipos.

Artículo 6°. De la autorización de importación de equipo biomédico repotenciados clases II y III. Por cada importación se requerirá de autorización del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la cual se expedirá bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Autorización del fabricante al repotenciador para repotenciar el equipo biomédico.
- Copia del permiso de comercialización o registro sanitario para el equipo biomédico nuevo.
- Certificación del fabricante en el que conste que el equipo biomédico repotenciado no ha sido modificado en su diseño original; se han modificado los subsistemas con componentes nuevos o repotenciados por el fabricante; cuenta con las mismas características de efectividad, seguridad y desempeño de un equipo biomédico nuevo; y se encuentra en estado óptimo de operación y funcionamiento."

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

Los servicios del sector terciario lo presta el Estado o la iniciativa privada.







El sector terciario o de servicios dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo.

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas ¿permite hablar del proceso de tercerización.

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de iqual valor.

Con relación al primer trimestre de 2014, los servicios sociales, comunales y personales crecieron en 5.5% como resultado de los siguientes crecimientos: servicios de administración pública y defensa en 8,3%; la construcción creció un 24.8%.

#### **DESCRIPCION MERCADO**

En 2014 la economía colombiana tuvo, en términos generales, un comportamiento favorable. Teniendo en cuenta el comportamiento de los primeros tres trimestres del año, es de esperar que el crecimiento al finalizar 2014 se ubique por encima del 4.5%. En estas condiciones, podemos decir que, Colombia es de los países que más crece en la región, e incluso, a nivel internacional. Cabe destacar que en este año se mantuvo el buen dinamismo de la inversión productiva: el entorno macroeconómico favorable, con una tasa de cambio más competitiva; una tasa de desempleo de un dígito, donde se resalta que el empleo formal creció más que el empleo informal, y, un nivel de población en situación de pobreza inferior al 30%.

En el caso particular de Colombia, si bien se logrará una buena tasa de crecimiento, ésta no es la generalidad de todos los sectores. En lo sectorial, la industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y frente al PIB total. En efecto, mientras el crecimiento promedio del PIB entre 2000 y 2014 fue 4,2% anual, el PIB industrial apenas creció 0,2%. En 2014 no se logra revertir esta tendencia y la industria sigue creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB. A este complejo entorno se sumaron los problemas de contrabando e informalidad.

| CREC   | IMIENT       | O ECC        | NÓN           | AICO     |        |   |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|--------|---|
|  |              |              | 7014          |          |        |   |
| PAÍS   | 2013         | 2014-1       | 2014-1        | 2014-01  | 2014py | 2015py                                    |
| Umdeles del Norte  | া বাধার বিশ্ | 10           |               | 18       |        | Experience of the second                  |
| Estados Unidos   | 2.2          | 1.9          | 2.6           | 2.4      | 22     | 3.1                                       |
| Canadá   | 1.9          | 2.3          | 2.5           | 2.5      | 2.3    | 2.4                                       |
| Deropa   |              |              |               |          |        | 1.55                                      |
| Unión Europea (28 palses)  | 0.1          | 1.5          | 1.3           | 1.3      | 1.4    | 1.8                                       |
| Ažemania   | 0.4          | 2.3          | 1.B           | 1.2      | 1.4    | 1.5                                       |
| Francie  | 0.2          | 0.8          | 0.8           | 0.4      | 0.4    | 1.0                                       |
| España   | -1.3         | 0.6          | 1.7           | 1.5      | 13     | 1,7                                       |
| Ralia  | -1.9         | -0.3         | 0.4           | -0.5     | -0.2   | 0.9                                       |
| Reino Unido  | 1.7          | 2.7          | 3.0           | 3.0      | 3.2    | 2.7                                       |
| Portugai   | -14          | <u>  1.B</u> | 0.9           | 1.1      | 1.0    | 1.5                                       |
| Gracia   | -3.9         | -0.3         | 0.4           | 2.5      | 0.6    | 2.9                                       |
| Terquia  | . 41         | 4.8          | 2.2           | 1.7      | 3.0    | 3.0                                       |
| 😎 y - Kya Dilefty (2) - 1 2  | and the same | -            | A             | - DAMES  | ** Y   |   |
| China  | 7.7          | 74           | 7.5           | 7.3      | 7.4    | 7.1                                       |
| Corna del Sur  | 1.B          | 4.8          | 3.5           | 3.3      | 3.7    | 4.0                                       |
| Japón  | 1.5          | 2.2          | -0.3          | -1.2     | 0.9    | 0.8                                       |
| Limitation Letting 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   |              | Sevis.       | A harden hard | ļ - 205. |        | 9 7 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Argentina  | Z.9          | -0.0         | -0.1          |          | -17    | 1.5                                       |
| Brasil   | 2.3          | 1.8          | -0.8          | -6.2     | 0.3    | 1.8                                       |
| Chille   | 4.2          | 2.1          | 2.1           | 0.8      | 2.0    | 3.3                                       |
| the same and the s |              | history.     |               |          |        |   |
| Ecuador  | 45           | 4.5          | 3.5           |          | 4.0    | 4.0                                       |
| México   | 1.1          | 1.9          | 1.6           | 2.2      | 2.4    | 3,5                                       |
| Perú   | 5.8          | 5.1          | 1.7           | 1.8      | 3.6    | 5.1                                       |
| Venezuela  | 1.3          | 1            |               | 1        | -3.0   | -3.0                                      |

#### ANÁLISIS DE LA DEMANDA 6.3

El análisis de la demanda tiene como propósito conocer las especificaciones de los ETP demandados por las Entidades Estatales y las condiciones de los contratos correspondientes.









#### **∕6.3.1 COMPRAS ANTERIORES EN EL HOMIC**

El Hospital Militar Central realizó anteriormente los siguientes procesos de contratación relacionados con el objeto del presente estudio "DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS **CORRECTIVOS NECESARIOS** INCLUYENDO **REPUESTOS NUEVOS** REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS DE MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD (EQUIPOS DE RAYOS X, ECÒGRAFOS Y MAMOGRAFÌA) DEL SERVICIO DE IMÀGENES DIAGNÒSTICAS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

|   | UESCRIPCION DEL SERVICIO<br>ACCONIRANTARIO  | No PROCESCI  | VALOR DE L      |
|---|---|--|-----------------|
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS DE MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD (EQUIPOS DE RAYOS X, ECÒGRAFOS Y MAMOGRAFIA) DEL SERVICIO DE IMÀGENES DIAGNÒSTICAS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | ORDEN DE SERVICIO<br>MINIMA CUANTIA<br>No. SEOS000000841 | \$25.860.000,00 |

#### PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP 6.3.2

El Hospital Militar Central realizo la búsqueda en los datos del SECOP de procesos de contratación relacionados con el objeto del contrato encontrando los siguientes resultados:


El comité económico estructurador efectuó la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, encontrando coincidencias en el objeto del presente proceso de selección.

En relación a la demanda de este servicio por parte de otras entidades estatales, el Hospital Militar encontró los siguientes procesos contractuales relacionados con DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS INCLUYENDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS DE LOS EQUIPOS DE MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD (EQUIPOS DE RAYOS X, ECÒGRAFOS Y MAMOGRAFÍA) DEL SERVICIO DE IMÀGENES DIAGNÒSTICAS Y URGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, los cuales se resumen en los siguientes cuadros:



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, EXCEPTO EL TUBO DE RAYOS X PARA EL EQUIPO DE RAYOS X TOSHIBA MODELO KXO-15R S/N A5602007 DEL AREA DE RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA CLINICA







|   | REGIONAL DEL ORIENTE  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| VALORIAL AND THE  | 13,863,981  |  |  |  |  |  |  |  |
| GONIE AUSTAL ASIA   | TOP MEDICAL SYSTEMS S.A                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMEROAT CE DE<br>PROGESOA  | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) <b>688-7-20308-14</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| http://www.contratos.gov.co/consultas/detaileProceso.do?numConstancia=14-12-2983134 |   |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTRATAVILE       | HUILA - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN           |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                    | ANTONIO DE PITALITO                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS        |  |  |  |  |  |  |  |
| OF I FIGHT SERVICE | (2) EQUIPOS DE RAYOS X PORTÁTIL EN LA E.S.E.        |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO      |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR              | \$6,960,000   |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATESTA A      | RX VITAL S.A.S                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| MUMBROLISE TO THE  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| ROPO.              | Detalle del Proceso Número Contrato No. 086 de 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | juridica@hospitalpitalito.gov.co                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |   |  |  |  |  |  |  |  |

| CONTRAGANTE A DE   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA<br>DE LA REPÚBLICA (DAPRE  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO AND THE STATE OF THE STA | Contratar el mantenimiento preventivo mensual y correctivo cada vez que sea requerido, con suministro de repuestos, para los equipos de rayos X ubicados en las sedes de la Presidencia de la República. |  |  |  |  |  |
| AVALORI  | \$25,759,000   |  |  |  |  |  |
| CONTRAILSTAIL.   | MULTISERVICIOS & SEGURIDAD DE COLOMBIA S.A.S   |  |  |  |  |  |
| NUMEROUS DEE   | Detalle del Proceso Número 03-15   |  |  |  |  |  |
| http://www.presidencia.gov.co/   |  |  |  |  |  |  |

#### 6.3.3 PRECIOS DEL MERCADO (COTIZACIONES)

El comité económico y técnico estructurador solicitaron cotización a las Empresas: SOLUCIONES DE DIAGNOSTICO E INGENIERIA y RAYOS X TECNOLOGIA RADIOLOGICA S.A.S., firmas que se presentan para realizar el estudio previo del presente proceso de contratación, con el fin de analizar la condición actual del mercado, para el suministro de los elementos requeridos, evidenciando que la cotización se encuentra fijada con valores ajustados para el presente estudio previo.

| THEM WITTEMPRESA              | LAP DIRECTION       | Regulation value                   |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 SOLUCIONES DE DIAGNOSTICO E | Cr 9#17 – 70 LC 228 | (57) (1) 480 7747<br>310 480 85 01 |









|   |   | INGENIERIA                                  |                                  |                   |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|
| - | 2 | RAYOS X<br>TECNOLOGIA<br>RADIOLOGICA S.A.S. | Cli 30 A # 81 – 67<br>(Medellin) | (57) (4) 444 5089 |

NOTA: Para el presente estudio no se considera la firma RAYOS X TECNOLOGIA RADOLOGIA S.A.S. No presentaron la cotización

#### 6.3.4. ESTUDIO ECONOMICO EL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

De acuerdo a la información anterior, se allego la cotización correspondiente de la firma SOLUCIONES DE DIAGNOSTICO E INGENIERIA con la cual se realiza el estudio correspondiente y el análisis que se describe a continuación:

|                 |                       |  | _                          |   |                     |                                   |                           | COTIZAC          | ION No 1                   |                                  |                                     |
|-----------------|-----------------------|--|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                 | -                     |  |                            | OTRAS   | MAN                 | TENIMIE                           |                           |                  | ORRECTIVO                  | (INCLUYE RE                      | PUESTOS                             |
| No.<br>ITE<br>M | COOIGO<br>INTERN<br>O | DESCRIPCI<br>ÓN DEL<br>"BIEN" O<br>"SERVICIO"                                  | Cantida<br>d de<br>visitas | ESPECIFI<br>CACIONE<br>S<br>REQUERI<br>OAS            | Cant<br>Equi<br>pos | Canti<br>dad<br>de<br>Visita<br>s | Valor<br>Unitario<br>Base | Valor IVA<br>16% | Valor<br>Unitario<br>Total | Valor Total<br>x Cant<br>Visitas | Valor<br>Total X<br>Cant<br>Equipos |
| 1               | 2091000               | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>PARA<br>MAMOGRAF<br>IA<br>V106148<br>N/S:<br>9734029-5 | 2                          |   | 1                   | 2                                 | \$<br>1.200.000           | \$ 192.000       | \$<br>1.392.000            | \$ 2.784.000                     | \$<br>2.78 <b>4</b> .000            |
| 2               | 2091000               | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO<br>V166735<br>N/S: 1542              | 2                          |   | 1                   | 2                                 | \$<br>2.000.000           | \$ 320.000       | \$<br>2.320.000            | \$ 4.640.000                     | \$<br>4.640.000                     |
| 3               | 2091000<br>1          | EQUIPO OE<br>RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO<br>V166736<br>N/S: 1543              | 2                          | Oe acuerdo a los protocolos de mantenimie nto de cada | 1                   | 2                                 | \$<br>2.000.000           | \$ 320.000       | \$<br>2.320.000            | \$ 4.640.000                     | \$<br>4.640.000                     |
| 4               | 2091000               | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO<br>V166733 /                         | 2                          | equipo  | 1                   | 2                                 | \$<br>2.000.000           | \$ 320.000       | \$<br>2.320.000            | \$ 4.640.000                     | \$<br>4.640.000                     |
| 5               | 2091000               | SISTEMA DE RAYOS X UNIVERSAL SIREGRAPH CF SALA "A V166729 ' N/S: 01285 '       | 2                          |   | 1                   | 2                                 | \$<br>4.000.000           | \$ 640.000       | \$<br>4.640.000            | \$ 9.280.000                     | \$<br>9.280.000                     |







| 6  | 2091000<br>1 | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP<br>CX SALA "D"<br>V166730<br>N/S:<br>1057S66 | 2      | 1   | 2 | \$ 2.300.000    | \$ 368.000      | \$<br>2.668.000 | \$ 5.336.000 | \$<br>5.336.000 |
|----|--------------|---|--------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 7  | 2091000      | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MULTIX 3D<br>SALA "C"<br>V166737<br>N/S: 01052                    | 2      | 1   | 2 | \$ 2.000.000    | \$ 320.000      | \$<br>2.320.000 | \$ 4.640.000 | \$<br>4.640.000 |
| 8  | 2091000      | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP<br>CX SALA E<br>V166731                      | 2      | 1   | 2 | \$<br>2.300.000 | \$ 368.000      | \$<br>2.668.000 | \$ 5.336.000 | \$<br>5.336.000 |
| 9  | 2091000      | EQUIPO DE<br>RX – MULTIX<br>3D<br>URGENCIAS'<br>V166738<br>N/S: 1051                      | 2      | 1   | 2 | \$ 2.000.000    | \$ 320.000      | \$ 2.320.000    | \$ 4.640.000 | \$ 4.640.000    |
| 10 | 2091000<br>1 | EQUUIPO<br>DERAYOS X<br>PERIAPICAL<br>V164258<br>56896                                    | 2      | 1   | 2 | \$ 700.000      | \$ 112.000      | \$ 812.000      | \$ 1.624.000 | \$ 1.624.000    |
| 11 | 2091000<br>1 | PANORAMIC O V109979 01209   | 2      | 171 | 2 | \$ 1.050.000    | \$ 168.000<br>, | \$ 1.218.000    | \$ 2.436.000 | \$ 2.436.000    |
|    | V            | ALOR TOTAL CO   | TIZADO |     |   |                 |                 |                 |              | \$ 49.996.000   |

NOTA: De acuerdo al reporte del Comité Técnico y al costo del Mantenimiento Preventivo y correctivo incluido repuestos No Aplica para los tubos de Rayos X

#### **RELACION DE REPUESTOS**

|   |   |               |              | r 1950i da<br>Granda | 280 | ta a Waga Ta  |           |
|---|---|---------------|--------------|----------------------|-----|---------------|-----------|
| 1 | KIT ELEMENTOS ELECTRICOS PEDAL DE COMPRESION DE LA MAMO             | \$ 100.000    | \$ 16.000    | \$ 116.000           | 1   | \$ 116.000    |           |
| 2 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE COMPRESION DE LA MAMA | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000         | 1   | \$ 4.640.000  | MAMOGRAFO |
| 3 | TUBO DE RAYOS<br>PARA<br>MAMOGRAFO<br>SIEMENS NUEVO                 | \$ 40.000.000 | \$ 6.400.000 | \$ 46.400.000        | 1   | \$ 46.400,000 |           |







| 1  | KIT DE  | ļ             |               | 1             |   | }             | 1  |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--|
| 4  | REPUESTOS PARA TARJETA DE FUENTE DE ELECTRONICA DIGITAL                                   | \$ 6.000.000  | \$ 960.000    | \$ 6.960.000  | 1 | \$ 6,960,000  |  |
| 5  | 3PT3 DEL<br>CASSETTE<br>CARRIAGE DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |  |
| 6  | 3PT10 Y 3PT11<br>DEL FORMAT<br>SENSING  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  | è  |
| 7  | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA PC BOARD KK- INTERFACE                              | \$ 5.000.000  | \$ 800.000    | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  |  |
| 8  | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU GENERADOR RX POLYDOROS SX | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000  | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |  |
| 9  | 3PT2 PARA<br>SPOTFILM DEVICE<br>LONGITUDINAL<br>DRIVE                                     | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |  |
| 10 | 3PT1 COLUMN<br>DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  | EQUIPO DE  |
| 11 | TPT7 SID DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  | RAYOS X  |
| 12 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE COLIMADOR                        | \$ 5.000.000  | \$ 800.000    | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  | MARCA<br>SIEMENES<br>SALA A                            |
| 13 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE ENCENDIDO ED160                             | \$ 7.000.000  | \$1.120,000   | \$ 8.120.000  | 1 | \$ 8.120.000  |  |
| 14 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU PC BOARD 24S1 (MESA)      | \$ 14.000.000 | \$ 2.240.000  | \$ 16.240.000 | 1 | \$ 16.240.000 |  |
| 15 | TUBO DE RAYOS X   | \$ 70.000.000 | \$ 11.200.000 | \$ 81.200.000 | 1 | \$ 81.200.000 |  |
| 16 | KIT RODAMINETOS<br>MESA Y COLUMNA   | \$ 300.000    | \$ 48.000     | \$ 348.000    | 1 | \$ 348.000    |  |
| 17 | 3PT5 COLLIMATOR<br>PLATE DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |  |
| 18 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FLUROSCOPIA SIRESKOP- CX                 | \$ 6.000.000  | \$ 960.000    | \$ 6.960.000  | 1 | \$ 6.960.000  |  |
| 19 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>PARA TARJETA DE<br>FUENTES D220                 | \$ 4,000.000  | \$ 640.000    | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>INVETARIO |
| 20 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO           | \$ 10,000,000 | \$ 1.600.000  | \$ 11.600,000 | 1 | \$ 11.600.000 | SALA D   |







| 21 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000    | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    |  |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--|
| 22 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 23 | POLEA DENTADA<br>PARA<br>SERIOGRAFO  | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |
| 24 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 25 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000 | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 |  |
| 26 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE<br>SIRESKOP-CX                       | \$ 350.000    | \$ 56.000    | \$ 406.000    | 1 | \$ 406.000    |  |
| 27 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO          | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000 | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |  |
| 28 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000    | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    |  |
| 29 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 30 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>INVETARIO |
| 31 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE MULTIX                               | \$ 350.000    | \$ 56.000    | \$ 406.000    | 1 | \$ 406.000    | SALA C   |
| 32 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICO DE TARJETAS DE CONTROL DE FRENOS DE LA COLUMNA CIELITICA | \$ 1.200.000  | \$ 192.000   | \$ 1.392.000  | 2 | \$ 2.784.000  |  |
| 33 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000 | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 | ļ  |
| 34 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                            | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |
| 35 | 3PT3 DEL<br>CASSETTE<br>CARRIAGE DRIVE   | \$ 1.800.000  | \$ 288.000   | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA                          |
| 36 | 3PT10 Y 3PT11<br>DEL FORMAT<br>SENSING   | \$ 1.800.000  | \$ 288.000   | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  | SIEMENES<br>SALA F                                     |









| 37 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA PC BOARD KK- INTERFACE                              | \$ 5.000.000  | \$ 800.000    | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  |                             |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|-----------------------------|
| 38 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU GENERADOR RX POLYDOROS SX | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000  | \$ 11.600.000 | 1 | \$11.600.000  |                             |
| 39 | 3PT2 PARA SPOTFILM DEVICE LONGITUDINAL DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |                             |
| 40 | 3PT1 COLUMN<br>DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |                             |
| 41 | TPT7 SID DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |                             |
| 42 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU PC BOARD 24S1 (MESA)      | \$ 14,000.000 | \$ 2.240.000  | \$ 16.240.000 | 1 | \$ 16,240,000 |                             |
| 43 | TUBO DE RAYOS X   | \$ 70.000.000 | \$ 11.200.000 | \$ 81.200.000 | 1 | \$ 81.200.000 | j                           |
| 44 | 3PT5 COLLIMATOR<br>PLATE DRIVE  | \$ 1.800.000  | \$ 288.000    | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |                             |
| 45 | KIT RODAMINETOS<br>MESA Y COLUMNA   | \$ 300.000    | \$ 48.000     | \$ 348.000    | 1 | \$ 348.000    |                             |
| 46 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FLUROSCOPIA SIRESKOP- CX                 | \$ 6.000.000  | \$ 960.000    | \$ 6.960.000  | 1 | \$ 6.960.000  |                             |
| 47 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                             | \$ 4.000.000  | \$ 640.000    | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |                             |
| 48 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO           | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000  | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |                             |
| 49 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE   | \$ 200.000    | \$ 32.000     | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    | EQUIPO DE<br>RAYOS X        |
| 50 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000    | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | MARCA<br>SIEMENES<br>SALA E |
| 51 | POLEA DENTADA<br>PARA<br>SERIOGRAFO   | \$ 4.000.000  | \$ 640.000    | \$ 4.640,000  | 1 | \$ 4.640,000  |                             |
| 52 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA        | \$ 1.000.000  | \$ 160.000    | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |                             |
| 53 | TUBO DE RAYOS X   | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000  | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 |                             |
| 54 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE                                       | \$ 350.000    | \$ 56.000     | \$ 406,000    | 1 | \$ 406.000    |                             |







|    | SIRESKOP-CX  |               |              |               |   |               |  |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---|---------------|--|
| 55 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO          | \$ 10.000,000 | \$ 1.600.000 | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |  |
| 56 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200,000    | \$ 32.000    | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    |  |
| 57 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 58 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>URGENCIAS |
| 59 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE MULTIX                               | \$ 350,000    | \$ 56.000    | \$ 406.000    | 1 | \$ 406.000    |  |
| 60 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICO DE TARJETAS DE CONTROL DE FRENOS DE LA COLUMNA CIELITICA | \$ 1.200.000  | \$ 192.000   | \$ 1.392.000  | 2 | \$ 2.784.000  |  |
| 61 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000 | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 |  |
| 62 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                            | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |
| 63 | KIT DE<br>ELEMENTOS<br>RODANTES DEL<br>EQUIPO  | \$ 2.500,000  | \$ 400.000   | \$ 2.900.000  | 1 | \$ 2.900.000  |  |
| 64 | KIT ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D915  | \$ 6.000.000  | \$ 960.000   | \$ 6.960,000  | 1 | \$ 6.960.000  |  |
| 65 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D925   | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000 | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |  |
| 66 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D950   | \$ 5.000,000  | \$ 800.000   | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES              |
| 67 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D960   | \$ 5.000.000  | \$ 800.000   | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  | PORTATIL<br>(04 EQUIPOS)                               |
| 68 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D970   | \$ 20.000.000 | \$ 3.200.000 | \$ 23.200.000 | 1 | \$ 23.200.000 |  |
| 69 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D900   | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |
| 70 | MONOBLOQUE   | \$ 40.000.000 | \$ 6.400.000 | \$ 46.400.000 | 1 | \$ 46.400.000 |  |

NOTA: De acuerdo a las necesidades y reporte del Comité Técnico el Mantenimiento correctivo No aplica para los tubos de los Equipos Rayos X.

## 6.3.5 PRECIOS DE REFERENCIA








Una vez analizadas las cotizaciones recibidas y el valor de las mismas cumpliendo con lo requerido por el comité técnico, se procede a hallar el precio de referencia el cual obedece a la metodología más apropiada para el proceso que nos ocupa, el cual corresponde al único valor cotizado de acuerdo a los resultados que se describen a continuación:

|                 |                           |   |                          |  | Γ                   |                            |                           | RECIO DE RE      | FERENCIA                   |                                  |                               |
|-----------------|---------------------------|---|--------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <u> </u>        |                           | <br>  | Canti                    | OTRAS                                  | MANTE               | NIMIENTO                   | PREVENTIVO I              | Y CORRECTIV      |                            | PUESTOS OF                       | RIGINALES NO                  |
| No.<br>ITE<br>M | CODIG<br>O<br>INTERN<br>O | DESCRIPCI<br>ÓN DEL<br>"BIEN" O<br>"SERVICIO"                 | dad<br>de<br>visit<br>as | ESPECIFICA<br>CIONES<br>REQUERIDA<br>S | Cant<br>Equipo<br>s | Cantida<br>d de<br>Visitas | Valor<br>Unitario<br>Base | Valor IVA<br>16% | Valor<br>Unitario<br>Total | Valor Total<br>x Cant<br>Visitas | Valor Total X<br>Cant Equipos |
| 1               | 2091000                   | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>PARA<br>MAMOGRAFIA<br>V106148         | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 1.200.000              | \$ 192.000       | \$ 1.392.000               | \$ 2.784.000                     | \$ 2.784.000                  |
|                 | }                         | N/S:  | <u> </u>                 |  | <u> </u>            | }                          |                           |                  |                            |                                  | i                             |
| 2               | 2091000                   | 9734029-5<br>EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO        | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2.000.000              | \$ 320.000       | \$ 2.320.000               | \$ 4.640.000                     | \$ 4.640.000                  |
|                 |                           | V166735   |                          |  | •                   | ·                          |                           |                  |                            |                                  |                               |
|                 | <u> </u>                  | N/S: 1542   |                          |  |                     |                            |                           |                  | <del> </del>               | <u> </u>                         |                               |
| 3               | 2091000                   | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO                     | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2.000.000              | \$ 320.000       | \$ 2.320.000               | \$ 4.640. <b>00</b> 0            | \$ 4.640.000                  |
|                 | ľ                         | V166736   | ł                        |  | Ì                   | 1                          | •                         |                  |                            |                                  | ı                             |
|                 | <del> </del>              | N/S: 1543<br>EQUIPO DE  | <del> </del>             |  |                     |                            |                           |                  |                            |                                  |                               |
| 4               | 2091000                   | RAYOS X<br>MOVIL<br>COMPACTO                                  | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2. <b>000</b> .000     | \$ 320,000       | \$ 2.320.000               | \$4.640.000                      | \$ 4.640.000                  |
|                 |                           | VI66733   | -                        | De acuerdo a                           |                     |                            |                           | ]                |                            |                                  |                               |
|                 | ļ                         | N/S: 1876   |                          | los protocolos<br>de                   | <b> </b>            | L                          |                           |                  |                            |                                  |                               |
| 5               | 2091000                   | SISTEMA DE<br>RAYOS X<br>UNIVERSAL<br>SIREGRAPH<br>CF SALA "A | 2                        | mantenimient<br>o de cada<br>equipo    | 1                   | 2                          | \$ <b>4.000</b> ,000      | \$ 640.000       | \$ 4.640.000               | \$9.280.000                      | \$ 9,280,000                  |
|                 | [                         | V166729   |                          |  |                     | 1                          |                           |                  |                            |                                  |                               |
|                 |                           | N/S: 01285  |                          | )<br>                                  |                     |                            |                           | <u> </u>         |                            |                                  |                               |
| 6               | 2091000                   | EQUIPO DE<br>RAYDS X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP CX<br>SALA "D"   | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2.300.000              | \$ 368.000       | \$ 2,668.000               | \$5.336.000                      | \$ 5.336.000                  |
|                 |                           | V166730   | 1                        |  |                     |                            |                           |                  |                            |                                  |                               |
| }<br>           |                           | N/S:1057S66   | L                        |  | <u> </u>            |                            | <u> </u>                  |                  | <br>                       | L                                |                               |
| 7               | 2091000                   | EQUIPO DE<br>RAYOS X -<br>MULTIX 3D<br>SALA "C"               | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2.000,000              | \$ 320.000       | \$ 2.320.000               | \$ 4.640.000                     | \$ 4.640.000                  |
| <u> </u>        |                           | V166737   | }                        |  |                     | }                          | }                         |                  | }                          |                                  | }                             |
|                 | <u> </u>                  | N/S: 1052   |                          | ļ                                      |                     | <u> </u>                   | ļ                         | <u> </u>         |                            | <b></b>                          |                               |
| 8               | 2091000                   | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP CX<br>SALA "E"   | 2                        |  | 1                   | 2                          | \$ 2.300.000              | \$ 368.000       | \$ 2.668,000               | \$ 5.336,000                     | \$ 5.336.000                  |











|    |              | V166731                                    |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
|----|--------------|--|--------|---|---|--------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 9  | 2091000      | 1059566 EQUIPO DE RX – MULTIX 3D URGENCIAS | 2      | 1 | 2 | \$ 2.000.000 | \$ 320.000 | \$ 2.320.000 | \$ 4.640.000                 | \$ 4.640.000        |
|    |              | N/S: 1051                                  |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
| 10 | 2091000<br>1 | EQUUIPO<br>DERAYOS X<br>PERIAPICAL         | 2      | 1 | 2 | \$ 700.000   | \$ 112.000 | \$ 812.000   | <b>\$</b> 1.62 <b>4</b> .000 | <b>\$</b> 1.624.000 |
|    |              | V164258                                    |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
|    |              | 56896                                      |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
| 11 | 2091000<br>1 | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>PANORAMICO         | 2      | 1 | 2 | \$ 1.050.000 | \$ 168.000 | \$ 1.218.000 | \$ 2.436.000                 | \$ 2.436.000        |
|    |              | V109979                                    |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
| L  |              | 01209                                      |        |   |   |              |            |              |                              |                     |
|    | V            | ALOR TOTAL CO                              | TIZADO |   |   |              |            |              |                              | \$ 49.996.000       |

### **RELACION DE REPUESTOS**

|   | ys «wyges   |                       | new and an analysis of the second |                       |           | S. A. S. | agent yes                                 |
|---|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--|---|
|   |   |                       | 144                               |                       | Carrier ( |  | 083                                       |
| 1 | KIT ELEMENTOS ELECTRICOS PEDAL DE COMPRESION DE LA MAMO                                   | \$ 100.000            | \$16.000                          | \$ 116.000            | 1         | \$ 116.000                                   |   |
| 2 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE COMPRESION DE LA MAMA                       | \$ 4.000.000          | \$ 64 <b>0.00</b> 0               | \$ 4.640.000          | 1         | \$ 4.640.000                                 | MAMOGRAFO                                 |
| 3 | TUBO DE RAYOS<br>PARA<br>MAMOGRAFO<br>SIEMENS NUEVO                                       | \$ 40.000.000         | \$ 6.400.000                      | \$ 46.400.000         | 1         | \$ 46.400.000                                | MANOGRAIO                                 |
| 4 | KIT DE REPUESTOS PARA TARJETA DE FUENTE DE ELECTRONICA DIGITAL                            | \$ 6.000.000          | \$ 960.0 <b>0</b> 0               | \$ 6.960.000          | 1         | \$ 6.960.000                                 |   |
| 5 | 3PT3 DEL<br>CASSETTE<br>CARRIAGE DRIVE  | \$ 1.80 <b>0.0</b> 00 | \$ 288.0 <b>00</b>                | \$ 2.088.000          | 1         | \$ 2.088.000                                 |   |
| 6 | 3PT10 Y 3PT11<br>DEL FORMAT<br>SENSING  | \$ 1.800.000          | \$ 288. <b>00</b> 0               | \$ 2.088.000          | 1         | \$ 2.088.000                                 |   |
| 7 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA PC BOARD KK-INTERFACE                               | \$ 5.000.000          | \$ 8 <b>0</b> 0.0 <b>00</b>       | \$ 5.80 <b>0</b> .000 | 1         | \$ 5.800.000                                 | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES |
| 8 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU GENERADOR RX POLYDOROS SX | \$ 10.000.000         | \$ 1.6 <b>00.00</b> 0             | \$ 11.600.000         | 1         | \$ 11.600.000                                | SALA A                                    |







| 9  | 3PT2 PARA<br>SPOTFILM DEVICE<br>LONGITUDINAL<br>DRIVE                                | \$ 1.800.000  | \$ 288.000           | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |   |
|----|--|---------------|----------------------|---------------|---|---------------|---|
| 10 | 3PT1 COLUMN<br>DRIVE   | \$ 1.800.000  | \$ 288.000           | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |   |
| 11 | TPT7 SID DRIVE   | \$ 1.800.000  | \$ 288.000           | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |   |
| 12 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE COLIMADOR                   | \$ 5.000.000  | \$ 800.000           | \$ 5.800.000  | 1 | \$ 5.800.000  |   |
| 13 | KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE ENCENDIDO ED160                        | \$ 7.000.000  | \$1.120.000          | \$ 8.120.000  | 1 | \$ 8.120.000  |   |
| 14 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE TARJETA CPU PC BOARD 24S1 (MESA) | \$ 14.000.000 | \$ 2.240.000         | \$ 16.240.000 | 1 | \$ 16.240.000 |   |
| 15 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 70.000.000 | \$ 11.200.000        | \$81.200.000  | 1 | \$ 81.200.000 |   |
| 16 | KIT RODAMINETOS<br>MESA Y COLUMNA  | \$ 300.000    | \$ 48.000            | \$ 348.000    | 1 | \$ 348.000    |   |
| 17 | 3PT5 CDLLIMATOR<br>PLATE DRIVE   | \$ 1.800.000  | \$ 288.000           | \$ 2.088.000  | 1 | \$ 2.088.000  |   |
| 18 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FLUROSCOPIA SIRESKDP- CX            | \$ 6.000.000  | \$ 960,000           | \$ 6.960.000  | 1 | \$ 6.960.000  |   |
| 19 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                        | \$ 4.000.000  | \$ 640.000           | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |   |
| 20 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO      | \$ 10.000.000 | \$ <b>1.600</b> .000 | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |   |
| 21 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000            | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    | EQUIPO DE   |
| 22 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL  | \$ 1.000.000  | \$ 160.000           | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>INVETARIO<br>SALA D |
| 23 | POLEA DENTADA<br>PARA<br>SERIOGRAFO  | \$ 4.000.000  | \$ 640.000           | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |   |
| 24 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA   | \$ 1.000.000  | \$ 160.000           | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |   |
| 25 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000         | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 |   |
| 26 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE                                  | \$ 350.000    | \$ 56.000            | \$ 406.000    | 1 | \$ 406.000    |   |







|    | SIRESKOP-CX  |               |              |               |     |               |  |
|----|--|---------------|--------------|---------------|-----|---------------|--|
|    |  |               |              |               |     |               |  |
| 27 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO          | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000 | \$ 11.600.000 | 1   | \$ 11.600.000 |  |
| 28 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000    | \$ 232.000    | 1   | \$ 232.000    |  |
| 29 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | . 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 30 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1   | \$ 1.160.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>INVETARIO<br>SALA C |
| 31 | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE MULTIX                               | \$ 350.000    | \$ 56.000    | \$ 406.000    | 1   | \$ 406.000    | SALAC  |
| 32 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICO DE TARJETAS DE CONTROL DE FRENOS DE LA COLUMNA CIELITICA | \$ 1.200.000  | \$ 192.000   | \$ 1.392.000  | 2   | \$ 2.784.000  |  |
| 33 | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000 | \$ 69.600.000 | 1   | \$ 69.600.000 |  |
| 34 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                            | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1   | \$ 4.640.000  |  |
| 35 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FLUROSCOPIA SIRESKOP- CX                | \$ 6.000.000  | \$ 960.000   | \$ 6.960.000  | 1   | \$ 6.960.000  |  |
| 36 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                            | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1   | \$ 4.640.000  |  |
| 37 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO          | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000 | \$ 11.600.000 | 1   | \$ 11.600.000 | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>SALA E              |
| 38 | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000    | \$ 232.000    | 1   | \$ 232.000    | OABAE  |
| 39 | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000   | \$ 1.160.000  | 1   | \$ 1.160.000  |  |
| 40 | POLEA DENTADA<br>PARA<br>SERIOGRAFO  | \$ 4.000.000  | \$ 640.000   | \$ 4.640.000  | 1   | \$ 4.640.000  |  |







| Į       | UN KIT DE  |               |                       | 1             |   | !             | 1  |
|---------|--|---------------|-----------------------|---------------|---|---------------|--|
| ]       | ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS  |               |                       | ]             |   | )             | ]  |
| 41      | PARA TARJETA DE  | \$ 1.000.000  | \$ 160.000            | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | ì  |
| 1       | CONTROL DE<br>REJILLA DEL  |               |                       | [             |   | [             | [  |
| <u></u> | BUCKY MESA   |               | ,<br>                 |               |   | - <u>-</u>    | 1  |
| 42      | TUBO DE RAYOS X<br>UN KIT DE   | \$60.000.000  | \$ 9.600.000          | \$ 69.600.000 |   | \$69.600.000  |  |
| 43      | ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE   | \$ 350.000    | \$ 56.000             | \$ 406.000    | 1 | \$ 406.000    |  |
| L       | SIRESKOP-CX  |               |                       |               |   |               |  |
| 44      | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA MAIN BOARD DEL CONTROL DIGITAL DEL EQUIPO          | \$ 10.000.000 | \$ 1.6 <b>00</b> .000 | \$ 11.600.000 | 1 | \$ 11.600.000 |  |
| 45      | SEGUROS<br>BANDEJA DE<br>PACIENTE  | \$ 200.000    | \$ 32.000             | \$ 232.000    | 1 | \$ 232.000    |  |
| 46      | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MURAL      | \$ 1.000.000  | \$ 160.000            | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  |  |
| 47      | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA OE CONTROL DE REJILLA DEL BUCKY MESA       | \$ 1.000.000  | \$ 160.000            | \$ 1.160.000  | 1 | \$ 1.160.000  | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>URGENCIAS |
| 48      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>MECANICOS PARA<br>MESA DE MULTIX                               | \$ 350.000    | \$ 56.000             | \$ 406.000    | 1 | \$ 406,000    |  |
| 49      | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICO DE TARJETAS DE CONTROL DE FRENOS DE LA COLUMNA CIELITICA | \$ 1.200.000  | \$ 192.000            | \$ 1.392.000  | 2 | \$ 2.784.000  |  |
| 50      | TUBO DE RAYOS X  | \$ 60.000.000 | \$ 9.600.000          | \$ 69.600.000 | 1 | \$ 69.600.000 |  |
| 51      | UN KIT DE ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA TARJETA DE FUENTES D220                            | \$ 4.000.000  | \$ 640,000            | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |
| 52      | KIT DE<br>ELEMENTOS<br>RODANTES DEL<br>EQUIPO  | \$ 2.500.000  | \$ 400.000            | \$ 2.900.000  | 1 | \$ 2.900.000  |  |
| 53      | KIT ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D915  | \$6.000.000   | \$ 960.000            | \$ 6.960.000  | 1 | \$6.960.000   |  |
| 54      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D925   | \$ 10.000.000 | \$ 1.600.000          | \$11.600.000  | 1 | \$11.600.000  | EQUIPO DE  |
| 55      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D950   | \$ 5.000.000  | \$ 800.000            | \$ 5,800,000  | 1 | \$ 5.800.000  | RAYOS X<br>MARCA<br>SIEMENES<br>PORTATIL               |
| 56      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D960   | \$ 5.000.000  | \$ 800.000            | \$ 5.800.000  | 1 | \$5.800.000   | (04 EQUIPOS)   |
| 57      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS<br>D970   | \$ 20.000.000 | \$ 3.200.000          | \$ 23.200.000 | 1 | \$ 23.200.000 |  |
| 58      | UN KIT DE<br>ELEMENTOS<br>ELECTRONICOS   | \$ 4.000.000  | \$ 640.000            | \$ 4.640.000  | 1 | \$ 4.640.000  |  |







|          | D900       |               |              |               |   |               |
|----------|------------|---------------|--------------|---------------|---|---------------|
| <u>L</u> |            |               |              |               |   |               |
| 59       | MONOBLOQUE | \$ 40.000.000 | \$ 6.400.000 | \$ 46.400.000 | 1 | \$ 46.400.000 |

Dada las condiciones del Proceso y en virtud al Estudio de Mercado y de acuerdo a la modalidad de adquisición del Servicio, el Valor Estimado del Contrato para el presente proceso de contratación es de (\$49.996.000) CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte IVA INCLUIDO, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Nota: En la evaluación económica se tendrá en cuenta el Valor Total Ofertado de acuerdo a la Descripción del Bien o Servicio a adquirir; razón, por la cual el contrato a suscribir se celebrará por el valor total ofertado y para ello se ejecutará a Valores Unitarios Incluido IVA ofertados y adjudicados por Visita periódica por el Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido los repuestos cuyos precios permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato supere el Valor Total del Precio de Referencia antes descrito; a su vez, la Propuesta Económica debe cumplir con:

- Las propuestas deben contener valor Unitario por Ítem (Servicio requerido) Incluido o Excluido IVA
- El valor unitario Incluido o Excluido IVA del bien no podrá superar el Precio de Referencia establecidos por la Entidad.
- Los valores unitarios que el proponente relacione, deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecución de la orden de servicios;
- El valor total de la oferta, servirá para la comparación y calificación de las propuestas, más no para determinar el valor de la orden de servicios, toda vez que el mismo se realizará hasta por el valor del presupuesto oficial por el Grupo
- La propuesta económica deberá ser presentada por escrito y en medio magnético en hoja electrónica (programa Excel, sin celdas o fórmulas ocultas y el valor aproximado al entero al igual que el valor total aproximado al entero (cuando aplique)
- La adjudicación se aplicara POR ITEM; por tanto, los Valores Ofertados No podrán sobrepasar el Precio de Referencia establecido por la Entidad
- Ofertar en su Totalidad y sin excepción los Equipos que son objeto del Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluido repuestos no remanufacturados de acuerdo a las características técnicas.

#### VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 6.3.6

El Valor Estimado del Contrato para el presente proceso es (\$ 49.996.000) CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/Cte IVA INCLUIDO y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Dicho valor se estimó en virtud a los resultados del Estudio Económico para el Presente Proceso.

| No Item | DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O  | CARACTERISTICAS TECNICAS   | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------|---|--|-------------------|
|         | SERVICIO A CONTRATAR  | REQUERIDAS   | OFICIAL           |
| 1       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS DE LOSMEQUIPOS DE RAYOX DEL SERVCICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS Y URGENCIAS DEL ESTABLECIMIENTIO PUBLICO HOSPITAL MILITAR CENTRAL | DE ACUERDO A LOS<br>PROTOCOLOS DE<br>MANTENIMIENTO DE CADA<br>EQUIPO | \$ 50.000.000     |

#### 6.3.7. CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD

El comité económico estructurador teniendo en cuenta el análisis de precio histórico y/o cotizaciones de los bienes o servicios a adquirir, decide que frente a la necesidad requerida se proyecta el total de la necesidad a satisfacer en cantidad para bienes y en meses para servicios, diligenciando el siguiente cuadro:







|             |                   |   |   | ļ                      | }  |                | Py. A        | Adquirir   | Limitacion     |              |  |
|-------------|-------------------|---|---|------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| No.<br>ITEM | CODIGO<br>INTERNO | DESCRIPCIÓN<br>DEL "BIEN" O<br>"SERVICIO"                     | OTRAS<br>ESPECIFICACIONES<br>REQUERIDAS               | Cant<br>Equipos        | Cantidad<br>de Visitas                           | valor en %     | CANT.        | <b>%</b> a | CANT           | %            |  |
| 1           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X PARA<br>MAMOGRAFIA<br>V106148            |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | N/S: 9734029-5  |   | ļ                      | }  |                |              | <br>       |                | I            |  |
| 2           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X MOVIL<br>COMPACTO                        |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | V166735 <sup>/</sup>  | {   | 1                      |  |                |              |            |                |              |  |
|             | <u> </u>          | N/S: 1542   | De acuerdo a los<br>protocolos de                     | ļ                      |  | ļ.—.— <u>-</u> | <del> </del> | <u> </u>   | <del></del>    |              |  |
| 3           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X MOVIL<br>COMPACTO                        | mantenimiento de<br>cada equipo                       | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             | {                 | V <u>1</u> 66736  |   |                        |  |                |              |            |                |              |  |
|             | <del> </del>      | N/S: 1543   | {   | <u> </u>               | <del>                                     </del> | <del></del>    |              | <u> </u>   | <del> </del>   |              |  |
| 4           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X MOVIL<br>COMPACTO                        |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             | 1                 | V166733   |   |                        |  |                |              |            |                |              |  |
|             | <del> </del>      | N/S: 1876   | {   | <b> </b>               | <del> </del>                                     | <u> </u>       |              | <u></u>    | <del> </del> - | <u> </u>     |  |
| 5           | 20910001          | SISTEMA DE<br>RAYOS X<br>UNIVERSAL<br>5IREGRAPH CF<br>SALA "A |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | V166729 <sup>/</sup>  |   | }                      |  |                | <br>         |            | ]              | }            |  |
|             | <b> </b>          | N/S: 01285  | 1   |                        |  | <b> </b>       | ļ            |            | ļ              |              |  |
| 6           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP CX<br>SALA "D"   |   | <br> <br> <br> <br>  1 | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | V166730   |   |                        |  |                |              |            |                | ł            |  |
|             | <del> </del>      | N/S; 1057S66 <sup>*</sup>                                     | ł   |                        |  |                | <del> </del> |            | <del> </del>   | <del></del>  |  |
| 7           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYOS X –<br>MULTIX 3D SALA<br>"C"               |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | V166737_  | -   |                        |  |                |              |            |                | ł<br>        |  |
| <del></del> | <del> </del> -    | N/S: 1052   |   | <b></b>                | <del>}</del>                                     | <del> </del>   | <del></del>  |            | <del></del>    | <del> </del> |  |
| 8           | 20910001          | EQUIPO DE<br>RAYO5 X<br>COMPACTO<br>SIRESCOP CX<br>SALA "E"   |   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
|             |                   | V166731<br>1059566  | De acuerdo a los<br>protocolos de<br>mantenimiento de |                        |  | }              |              | }          |                | {            |  |
| 9           | 20910001          | EQUIPO DE RX –<br>MULTIX 3D<br>URGENCIAS                      | delino ches   | 1                      | 2  | 9,09%          | 1            | 9,09%      | 0              | 0            |  |
| י           |                   | V166738 <   | -   | ,                      |  |                |              |            |                | }            |  |
|             | <u>L</u>          | N/S: 1051   | ]   | L                      | <del></del>                                      | L              | <u>L</u>     | 1          |                | <u> </u>     |  |







| 10 | 20910001 | EQUUIPO<br>DERAYOS X<br>PERIAPICAL<br>V164258 |     | 1    | 2 | 9,09% | 1 | 9,09% | 0 | 0 |
|----|----------|---|-----|------|---|-------|---|-------|---|---|
| 11 | 20910001 | EQUIPO DE<br>RAYO5 X<br>PANORAMICO<br>V109979 |     | 1    | 2 | 9,09% | 1 | 9,09% | 0 | 0 |
|    | V        | ALOR TOTAL COTIZ                              | ADO | 100% |   | 100%  |   | 100%  |   |   |

### 6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Los criterios de selección establecidos para el presente proceso contractual, son los siguientes:

- 5.1 Económico: La escogencia recaerá sobre la oferta más favorable y ventajosa para la entidad, los factores de ponderación y factores de elegibilidad contemplados en el pliego de condiciones definitivo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Entidad.
- 5.2 <u>Jurídico</u>: Se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones definitivo.
- 5.3 <u>Técnico</u>: Se verificará el cumplimiento de los factores técnicos como cumple o no cumple y factores de ponderación, establecidos en el pliego de condiciones definitivo.

### IDIFIERIES(CO)Y/RORMANDEMMINICAREO PERCE

Los eventuales riesgos que se derivan del proceso de contratación estriban en primer término en el incumplimiento de la entrega de los bienes, obras o servicios en el plazo pactado y los aspectos eminentemente técnicos, para lo cual, en sujeción a la exigencia legal se constituye Garantía Única bancaria o de seguros por parte del Contratista como amparo a dichos riesgos.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se deberán incluir los soportes que permitan la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, con el propósito de que los interesados los conozcan y con base en ello, determinen si se presentan o no al proceso de selección respectivo.

Para el caso de la licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se debe tener en cuenta lo preceptuado en el documento. Conpes. 3714 ó el que aplique.

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 6 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificación y Opbertura del Riesgo en los Procesos de Contratación definido por Colombia Compra Eficiente, se establecen los siguientes:

EN BLANCO

V BLAN.

'Salud – Calidad – Humanización








# **ESPACIO EN BLANCO**













|       | ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGACIÓN |              |  |   |  |         |   |                     |   |   |  |                 |  |                        |                                 |  |
|-------|--|--------------|--|---|--|---------|---|---------------------|---|---|--|-----------------|--|------------------------|---------------------------------|--|
| IASE: | URNTELL LIGHTER<br>DAPAGE TRANSFOLDE     |              | Description - Buede pasary, si es posible como puede pasar)                            | consecuencia<br>de la<br>ocumencia<br>delievento          | rebabilidades ************************************ | npacige | alifications The same solutions and same solutions and same solutions are same solutions. | A aurenise leasigna |   |   | mació de la casa de la | Medays ellering | Personaires ponsabliabor<br>niplementar emigramento  | echa estimada          | Monitoreo vin                   | vision -                                 |
| 1     | ESPECIFICO                               | EJECUCIÓN    | Alteraciones del<br>orden público<br>que no permitan<br>la ejecución del<br>contrato   | oportuna de<br>los  | 1  | .2      |   | HOMIC               | El HOMIC coordinará lo pertinente con las autoridades que correspondan siempre y cuando se encuentren a su alcance para que el contratista pueda cumplir con al entrega de los bienes objeto del contrato, siempre y cuando las alteraciones se presenten dentro de la ciudad de Bogotá | 1 | 1 2  | NO              | Gerente y<br>Supervisor  | Ejecución del contrato | competentes<br>de Bogotá<br>D.C | Ejecución<br>del proceso                 |
| 2     | ESPECIFICO                               | CONTRATACIÓN | Los cambios de la economía que hagan más onerosos los costos de los BIENES adjudicados | Afectación en<br>el valor de los<br>bienes<br>adjudicados |  | 4       |   | Contratista         | El HOMIC realizará el<br>estudio del sector que<br>permita estimar los<br>costos del futuro<br>contrato   | 1 | 2  | SI              | Comité de la comité de la conómico d |                        | costos que                      | Durante el<br>proceso de<br>contratación |





El contratista deberá constituir la garantía única dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción de respectivo contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento y demás obligaciones que surjan del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los porcentajes, amparos y vigencias que se determinan a continuación:

|   | W.       |                                      | Vieli III  |
|---|----------|--------------------------------------|--|
| Seriedad de la oferta   | 10%      | Sobre el total valor<br>de la oferta | Desde la presentación de la<br>oferta hasta la constitución<br>de las garantías que<br>amparan la etapa<br>contractual |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal    | 20%      | Sobre el valor<br>total del contrato | Equivalente al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más  |
| Calidad de los Bienes   | 30%      | Sobre el valor<br>total del contrato | Equivalente al plazo de<br>ejecución del contrato y<br>(1)año más  |
| Calidad del Servicio  | 30%      | Sobre el valor total del contrato    | Equivalente al plazo de ejecución<br>del contrato y dos (2) años más   |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones | 5%       | Sobre el valor total del contrato    | Vigente por el plazo de<br>ejecución del contrato y tres (3)<br>años más   |
| Responsabilidad Civil Extracontractual                            | 200 SMLV |                                      | Equivalente al plazo de ejecución del contrato   |

Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la terminación del plazo de duración del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos o pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica ó dilata la modificación de las garantías, éstas podrán reformarse y/o renovarse por la aseguradora o banco a petición del HOSPITAL MILITAR CENTRAL y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al HOSPITAL MILITAR CENTRAL para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el HOSPITAL MILITAR CENTRAL asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos amparos son requeridos por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.







responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

Estos amparos son requeridos por el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y lo terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

## ANNDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA GOBIJA

Que en cumplimiento del numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se verificó en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC) negociados por Colombia en los capítulos de Contratación Pública, y se evidencio que este proceso NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas en acuerdos por exclusión expresa de la lista contemplada por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE numeral 14.

DESCRIPTION ENGELS

La supervisión del contrato a celebrar estará a cargo del personal idóneo que tenga plenos conocimientos en el tema materia de contrato, este llevara el seguimiento y control de todas y cada una de las actuaciones contractuales, además de estar sujeto de aquellas que establezca el manual de contratación y la Ley 1474 de 2011. Las obligaciones específicas serán estipuladas en el contrato, las deberán cumplirse en su totalidad.

Firman a continuación los que intervienen en el,

| 7.1.2.5.3              | Y COLUMN                     | JONESE D  | Dig. Signa                   |             |
|------------------------|------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| Gerente de<br>Proyecto | MARIA ANDREA<br>GRILLO ROA   | JEFE UNIDAD<br>APOYO<br>LOGÍSTICO                   | UNIDAD DE APOYO<br>LOGISTICO | 1 1 1       |
| Comité                 | Comité Estructurador         | INGENIERO<br>BIOMEDICO<br>WILSON<br>ANGULO<br>ISAZA | AREA DE EQUIPO<br>BIOMEDICO  |             |
| Estructurador          | Abg. Angela<br>Tunjano Reyes | Comité<br>Jurídico                                  | Ofícina Gestión<br>Contratos | afair your  |
|                        | Econ. Cesar Jair<br>Perez    | Comité<br>Económico                                 | Oficina Gestión<br>Contratos | Classiff, m |

VoBo

Miguel Ángel Obando Castillo

Responsable Área Planeación y Selección

'Salud – Calidad – Humanización



